

## CHECK MATE

Mit dem Check Mate lässt sich Säure und Feuchtigkeit einfach nachweisen.



- Einfache Ölprüfung; eine Prüfung für alle Öle; Mineral, AB, PAG oder POE
- An der Farbskala ist der Zustand des Öles erkennbar
- Kältemittelprüfung; Säure- und Feuchtigkeitstest
- Für alle FCKW, H-FCKW und HFK
- Kompletter Koffer: gebrauchsfertig, zuverlässig und kostengünstig
- Ersatzröhrchen separat erhältlich

- Lieferumfang: Kunststoff-Koffer mit Check-Mate und 3x3 Röhrchen: 3 Öltests, 3 Feuchtigkeitstests, 3 Säuretests.

## NYLOG

Montage ohne Undichtigkeiten

Nylog Rot



Nylog Blau



- Schmiert und dichtet ab ohne zu härten
- Verhindert Lecke durch Dichtungen und Anschlüsse
- Erträgt Schwingungen und extreme Temperaturen
- Nylog Rot; Anlage mit FCKW und H-FCKW
- Nylog Blau: Anlage mit HFKW